



PENALIZACIONES POR INDISPONIBILIDAD DEL INSTRUMENTAL DEL SMEC

CT SANTA ROSA -TURBODISEL

Desde el 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2016

Penalización = % \* E \* P \* Ccom


Res SE N° 472/98 - % * E * P										
N°	AGENTE	MES	MEDIDOR	TIPOLOGÍA (%)	%	ENERGÍA (MWh)	P (S/MWh)	Monto según Res SE N° 472/98		
1	CT SANTA ROSA -TURBODISEL	Nov-16	SROEABIP	7.2.0	4	1,211,346	149,96	\$1,386,18		
2	CT SANTA ROSA -TURBODISEL	Dic-16	SROEABIP	7.2.0	4	1,993,339	150,59	\$12,000,23		
									\$19,386,40	

PENALIZACIÓN: \$19,386,40

Res. ENRE N° 127/2000 = % * E * P * Ccom						
Inicio del Incumplimiento	Hasta	DIAS	Coom	Monto Adicional por San. Comp. (1)		
1/1/16	30/1/16	29	1,000	\$0,00		\$7,356,18
1/1/16	31/12/16	60	1,000	\$0,00		\$12,000,23
						\$0,00
						\$19,386,40

- A : PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN
- E : ENERGÍA UTILIZADA MEDIDA EN MWh
- P : PRECIO PROMEDIO EN EL NUDO DE MEDICIÓN
- Ccom : COEFICIENTE COMPLEMENTARIO
- (1) : Monto Adicional por San. Comp. = Res. ENRE N° 127/00 - Res. SE N° 472/98

- (\*) 7.2.A. : INDISPONIBILIDAD DEL INSTRUMENTAL
- (\*) 7.2.B. : FALTA DE MANTENIMIENTO
- (\*) 7.2.C. : INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ERROR CLASE
- (\*) 7.2.D. : FALTA DE ABASTECIMIENTO COMERCIAL (FC) DE UN NUDO
- (\*) 7.2.E. : INCUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA FC
- (\*) 7.2.F. : FALTA, INDISPONIBILIDAD O FALCENCIA DEL VOUCHER TELEFÓNICO





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** Expte. ENRE 49610/17 TURBODIESEL (por C.T. Santa Rosa) Anexo Resol. AAANR

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.